

Motorová vozidla a technika

Datum aukce: 30.07.2024, 13:00

Lokace: Graz

Typ aukce: Online aukce

Nejlepší nabídka bez poplatku kupujícího a DPH



Čís. Položky 1 V

LKW MAN TGA 18.310 4 x 4 BL mit Ladekran Atlas 105.2

Vyvolávací cena:

EUR 2.000,-

orange, EZ 11/2004, Dieselmotor, 11967 ccm, 228 kW, 2-tüurig, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, Batterie leer, fehlen Teile, nicht fahrbereit KM-Stand ca. 321.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 2 V

LKW VW T5 Doka-Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 02/2005, Dieselmotor, 1896 ccm, 63 kW, 4-tüurig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, KM-Stand 237.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 3 V

LKW VW T5 Doka-Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 10/2005, Dieselmotor, 1896 ccm, 77 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, KM-Stand 255.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 4 V

LKW VW Ford Transit Pritsche DK 300M

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 03/2012, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Türschloss defekt KM-Stand 213.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 5 V

LKW VW Ford Transit Pritsche DK 300M

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

Orange, EZ 01/2012, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Ladenbau, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, KM-Stand 140.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 6 V

LKW VW Ford Transit Pritsche DK 300M

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

orange, EZ 01/2012, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Ladenbau, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, schlechte Motorleistung KM-Stand 223.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 7 V

PKW Ford Focus Trend 1,6TDCi

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

Orange, EZ 02/2012, Dieselmotor, 1560 ccm, 85 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Elektronikfehler KM-Stand 318.000 Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 8 V

Planierwalze Case W152 und Vorwärmgerät Grün

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

Dieselmotor, 1-sitzig, EG. 1700 kg/Ges. G. 1800 kg, ca. 3170 Betriebsstunden, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, nicht fahrbereit bzw. einsatzfähig, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 9 V

Frontschneepflug "Schmidt"

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

orange, Baujahr 1998, Typ MS36-52-1-007, Eigengewicht 1190 kg, Plane, stark gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 10 V

Anhängestreuer Epoke TKE 12

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

925032 LKW-Nachläufer (Streuer) Epoke TKE 12 orange, stark gebraucht, beschädigt, ohne Gewähr Stmk.Landesregierung



Čís. Položky 11 V

Einhängstreuer

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

orange, Lagerbock auf Rädern, stark gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, rostig Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 12 V

Ersatzteile für "Epoke SH3101"

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

orange, stark gebraucht, beschädigt, Teile (Elektronik, Hydraulik) fehlen, ohne Gewähr



Čís. Položky 13 V

Baukompressor "Jenbacher"

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

Baujahr 1979, stark gebraucht, beschädigt, fehlen Teile, Motor ohne Leistung, ohne Gewähr



Čís. Položky 14 V

Zweisäulen-Hebebühne "Consul" H3000

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

3000 kg Tragkraft, zerlegt, gebraucht, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 15 V

Astschere Berky

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

stark gebraucht, beschädigt, Teile fehlen, ohne Gewähr Stmk. Landesregierung



Čís. Položky 16 V

Konvolut Werkzeug

Vyvolávací cena:

EUR 10,-

Bestehend aus Werkzeugwagen, Kärcher Hochdruckreiniger, Motorsense Jonser, Schwingschleifer, Fettpresse, Kabeln, Schlammpumpe, stark gebraucht, fehlen Teile, beschädigt, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 17 V

LKW VW Transporter T5 Doka- Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 04/2008, Dieselmotor, 1896 ccm, 62 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, ESP, Pritsche mit Alubordwänden, Plane und Rolloverschluss, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, Rücklicht beschädigt, 1 Nebelscheinwerfer fehlt, Amaturenbrett angebohrt, KM-Stand ca. 302.000 Stmk. Landesreg. (G994HZ)



Čís. Položky 18 V

KKW Ford Transit Trend FT 300 K

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

orange, EZ 09/2010, Dieselmotor, 2198 ccm, 103 kW, 4 Türen, 1 Schiebetüre, 9-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, 6 Gang, ESP, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, Tempomat, usw. Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, teilweise nachlackiert, Kleinteile fehlen, KM-Stand ca. 172.000 Stmk. Landesreg. (G526JG)



Čís. Položky 19 V

LKW VW Transporter T5 Doka-Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

orange, EZ 08/2005, Dieselmotor, 1896 ccm, 63 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, Prüfzutachten gültig bis 08/2024, Radio, Klimaanlage, ASR, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, Pritsche mit Bordwänden und Rungen, Dachträger, usw. Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Kleinteile, Beifahrerseite leicht unfallbeschädigt KM-Stand ca. 321.000 Stmk. Landesreg. (G464FS)



Čís. Položky 20 V

LKW VW Transporter T5 Doka-Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 400,-

orange, EZ 04/2008, Dieselmotor, 1896 ccm, 62 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, ESP, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, Pritsche mit Bordwänden, Plane und Rolloverschluss, usw., Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Kleinteile, Windschutzscheibe gesprungen, Feder Hinterachse beschädigt, KM-Stand ca. 270.000 Stmk. Landesreg. (G995HZ)



Čís. Položky 21 V

LKW Ford Transit Pritsche FT 300 M

Vyvolávací cena:

EUR 800,-

orange, EZ 06/2012, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, ESP, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, 6 Gang, Pritsche mit Bordwänden, Plane und Rolloverschlüssen, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, Fußraumdämmung beschädigt, KM-Stand ca. 186.000 Stmk. Landesreg. (GU835IL)



Čís. Položky 22 V

Einachs-Anhänger Knott Type KRV13

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

verzinkt, EZ 03/1994, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Metallaufbau mit umlegbaren Bordwänden, Stützrad, Auflaufund Feststellbremse, Stützlast 100 kg, Eigengewicht 380 kg, Nutzlast 470 kg, Länge 3850 mm, Breite 1870 mm, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, verbeult Stmk. Landesreg. (G44AFC)



Čís. Položky 23 V

LKW Aufsatzstreuer Springer mit Stellbock

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

orange, Baujahr 2009, Nutzinhalt 7 m³, Eigengewicht 2200 kg, zulässige Masse des Streumittels 9300 kg, mit Abdeckplane und Verteiler, Lackschäden, rostig, Streutum und Teller verbogen, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 24 V

Stirn-Schneeräumschild Kahlbacher Type STS 300

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 1985, hydraulisch in Höhe und Neigung verstellbar, Spritzplane, Stützräder, Eigengewicht 1080 kg, Räumbreite 3000 mm, Lackschäden, stark rostig, verbeult, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 25 V

Stirn-Schneeräumschild Schmidt TS 280

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

orange, Baujahr 1987, hydraulisch in Höhe und Neigung verstellbar, Spritzplane, Stützräder, Eigengewicht 830 kg, Räumbreite 2800 mm, Lackschäden, stark rostig, verbeult, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 26 V

Säulen-Hebebühne KPN 2341/IR

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

blau, Baujahr 1997, max. 3500 kg, 380 Volt, schwenkbare Hebebacken, zerlegt, Lackschäden stark rostig, Tragmuttern verschlissen, ohne Gewähr, vor Inbetriebnahme zu überprüfen, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 27 V

Astschere Berky

Vyvolávací cena:

EUR 30,-

Baujahr 1994, Arbeitsbreite ca. 1300 mm, Hydraulikanschluss, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Messer verschlissen, stark rostig, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 28 V

LKW-Nachläufer (Streuer) Epoke TK

12

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

orange, Baujahr 1988, lackierter Metallkorpus auf Rädern, integriertes Stützrad und Spritzschutz, Alters- und Gebrauchsspuren, stark rostig, Lackschäden, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 29 V

2 Benzinrasenmäher Jonsered" Type LM 2153

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Baujahr 2006, lackierte Metallgehäuse, Briggs & Stratton Motoren, starke Alters-und Gebrauchsspuren, rostig, Lackschäden, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 30 V

2 Motorsensen Jonsered"

Vyvolávací cena:

EUR 30,-

Baujahr 2006, Benzinmotor, Kunststoffgehäuse mit integriertem Spritzschutz, starke Alters-und Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 31 V

2 Motorsensen "Stihl" Type FS 36/FS 50

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Benzinmotor, Kunststoffgehäuse mit integriertem Spritzschmutz, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 32 V

1 Betonmischer DM 130, 1 Ständerbohrmaschine AEG BST 32, 1 Schlammpumpe

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

lackierte Metallgehäuse, 380 Volt/220 Volt, Fassungsvermögen des Mixers 160 l, Bajonette-Schlauchanschluss, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 33 V

2 Heizkanonen Bergin AER 40/ Andrews 160, 1 Kompressor ERBA

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

lackierte Blechgehäuse auf Rollwagen, 220 Volt/50 Hz, Heizleistung 47 kW, Treibstoffverbrauch 4,7 l/h, mit Heizöl, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 34 V

2 Hochdruckreiniger Lema

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

Baujahr 1988/1992, lackierte Metallgehäuse auf Rollwagen, teilweise mit Schlauch und Lanze, 380 Volt, Druck 130 bar, 13 l/min, max. Temperatur 140 Grad, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlen Teile, reparaturbedürftig, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 35 V

2 Mähmesserschleifgeräte Rasant

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

Baujahr 1985/1986, lackierte Metallgestelle mit Schlitten, Schleifmotor 18 kW, 2800 U/ min, 220 Volt, starke Altersund Gebrauchsspuren, Lackschäden, rostig, fehlen Teile, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 36 V

Gerätekonvolut

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

bestehend aus: 1 Handkreissäge, 1 Staubsauger Elu, 1 Schweißtrafo, 1 E-Motorsäge, 1 Stromerzeuger, 1 Flutlichtschweinwerfer, 2 Batterieladegeräte, 1 Motorsäge, Stihl, 1 Starthilfegerät, Metall- und Kunststoffgehäuse, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, rostig, fehlen Teile, teilweise defekt, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 37 V

Gerätekonvolut

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

bestehend aus: 1 Motormäher Rasant, (Briggs & Strattonmotor, 90 cm Mähbreite), 2 Abbruchhämmer, (mit Pressluftantrieb), 1 Stemmhammer Dewalt, (220 Volt, mit Meisel) 1 Kombihammer Atlas Copco, Metallgehäuse, starke Alters- und Gebrauchsspuren, Lackschäden, rostig, fehlen Teile, teilweise defekt/Motorschaden, ohne Gewähr, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 38 V

LKW MAN TGA 18.350 mit Heckkran Atlas TLC 120.2 E

Vyvolávací cena:

EUR 3.000,-

orange, EZ 12/2006, Dieselmotor, 10518 ccm, 257 kW, 2-türig, 6-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Signalanlage (deaktiviert), Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, verbeult, Kran teilweise deformiert, KM-Stand ca. 375.000 Stmk. Landesreg. (HB572BY)



Čís. Položky 39 V

Mobiler Bagger Takeuchi TB 175 W

Vyvolávací cena:

EUR 2.000,-

grau/rot, EZ 06/2006, Dieselmotor, 3318 ccm, 50 kW, 1-türig, 1-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, verbeult, Motor keine Leistung Betriebsstunden 14.265 Stmk. Landesreg. (HB202BX)



Čís. Položky 40 V

Zugmaschine Mercedes Benz Unimog U400 m. Aufsatzstreuer Springer AS 250 3.0 DBEW

Vyvolávací cena:

EUR 3.000,-

orange, EZ 01/2011, Dieselmotor, 6374 ccm, 175 kW, 2-türig, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, Prüfgutachten gültig bis 01/2025, Signalanlage (deaktiviert), Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, verbeult, Bedienteil fehlt KM-Stand ca. 225.000, Stmk. Landesreg. (HB410CL)



Čís. Položky 41 V

LKW MAN LE 18.220 4 x 2 BB Rechtslenker

Vyvolávací cena:

EUR 3.000,-

orange, EZ 05/2006, Dieselmotor, 6871 ccm, 162 kW, 2-türig, 2-sitzig, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Signalanlage (deaktiviert), Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, verbeult, Getriebe defekt, KM-Stand ca. 201.000, Stmk. Landesreg. (HB579BV)



Čís. Položky 42 V

PKW VW Golf VII 1,6 TDI WRACK

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

- Fahrzeug kann nur von einem zertifizierten österr. Sammel- bzw. Entsorgungsunternehmen mit Entsorgernummer erworben werden! weiß, EZ 09/2019, Dieselmotor, 1598 ccm, 85 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, Prüfgutachten gültig bis 09/2024, Aluräder, Multifunktionslenkrad, usw. Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Unfallschaden, KM-Stand ca. 102.000, Stmk. Landesreg. (HF903DB)



Čís. Položky 43 V

LKW Ford Transit Kasten 300 M Trend

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 07/2013, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4 Türen, 1 Schiebetüre, 3-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Ladenbau, Anhängervorrichtung, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Fahrersitz lose, Windschutzscheibe gesprungen, KM-Stand ca. 303.000, Stmk. Landesreg. (HB418AA)



Čís. Položky 44 V

LKW VW T5 Doka Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 02/2005, Dieselmotor, 1896 ccm, 63 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Anhängervorrichtung, Signalanlage (deaktiviert), Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, (Außenspiegel, usw.), Fahrersitz beschädigt, Batterie leer, KM-Stand ca. 329.000, Stmk. Landesreg. (HF651DS)



Čís. Položky 45 V

LKW VW T5 Doka Pritsche LR 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 600,-

orange, EZ 09/2005, Dieselmotor, 1896 ccm, 63 kW, 4-tüurig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Planenaufbau, Anhängervorrichtung, Signalanlage (deaktiviert), Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Fahrersitz beschädigt, KM-Stand ca. 319.000, Stmk. Landesreg. (HB420BP)



Čís. Položky 46 V

PKW Ford Focus TR Trend 1,6 TDCi

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

orange, EZ 08/2012, Dieselmotor, 1560 ccm, 85 kW, 5-tüurig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Bremsanlage defekt, nicht fahrbereit, KM-Stand ca. 323.000, Stmk. Landesreg. (HF903DB)



Čís. Položky 47 V

Tankanhänger Bauer VG 52 KS

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

orange, EZ 04/1988, Einzelgenehmigung, amtlich nicht überprüft, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Hochdruckpumpe fehlt, Deichsel deformiert, Stmk. Landesreg. (BM354AP)



Čís. Položky 48 V

Aufsatzstreuer Schmidt Mito DST N50-36

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 2007, Nutzinhalt 5 m³, Eigengewicht 1749 kg, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, Getriebe und Bedienteil fehlen, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 49 V

Front-Schneepflug Springer SHE 3202

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 2007, Plane, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile, teilweise deformiert, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 50 V

Front-Schneepflug Springer SHB 3604

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 2003, Plane, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, fehlen Teile und Stützräder, teilweise deformiert, Stmk. Landesreg.




Čís. Položky 51 V

Konvolut Schlagbohrer, Hilti, Makita, Gude, tlw. mit Koffer

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Allgemeinzustand: starke beschädigt, defekt, teilweise zerlegt, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 52 V

Konvolut Freischneider, Stihl, Husquarna, Honda, Pellenc

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Allgemeinzustand: starke beschädigt, defekt, teilweise zerlegt, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 53 V

Konvolut Elektrowerkzeug, Makita, Bosch, Metabo, Kress, Dewalt

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Winkelschleifer, Heißluftfön, Akkubohrmaschine, Allgemeinzustand: starke beschädigt, defekt, teilweise zerlegt, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 54 V

Konvolut Bauwerkzeug

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

Palettengabel, Tischkreissäge Lutz, Rüttelplatte Wacker, Betonrüttler, Tauchpumpe OK, Wagengeber, Allgemeinzustand: starke beschädigt, defekt, teilweise zerlegt, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 55 V

KKW VW Transporter T5 Caravelle 1,9 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 600,-

orange, EZ 09/2006, Dieselmotor, 1896 ccm, 75 kW, 3 Türen, 1 Schiebetüre, 9-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Klimaanlage, ESP, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, usw., Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, verbeult, Bremse und Fahrersitz beschädigt, Teile abgebaut, fehlen, KM-Stand ca. 191.000 Stmk. Landesreg. (G359GR)



Čís. Položky 56 V

LKW Ford Transit DokaPritsche LR 2,2 TDCI

Vyvolávací cena:

EUR 500,-

orange, EZ 02/2013, Dieselmotor, 2198 ccm, 92 kW, 4-türig, 6-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio, Klimaanlage, ESP, 6 Gang, Signalanlage (deaktiviert), Anhängervorrichtung, Pritsche mit Plane und Rolloverschlüssen, usw., Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, verbeult, Bremse und Kupplung defekt, Fahrersitz beschädigt, keine Motorleistung, KM-Stand ca. 307.000 Stmk. Landesreg. (LB619DY)



Čís. Položky 57 V

Bauwagen Type BW 85

Vyvolávací cena:

EUR 150,-

Anhängevorrichtung für LKW, Baujahr 1982, Wellblechaufbau mit 1 Türe und 1 Fenster, einachsiger mit Stützrad, 4 Lagerstützen, Inneneinrichtung, elektrifiziert und beheizbar, höchst zul. Gesamtgewicht 1100 kg, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebsicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, stark rostig, Lackschäden, verbeult, 1 Reifen beschädigt, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 58 V

2 Hilti Bohrhämmer, Type TE 76/TE

75

Vyvolávací cena:

EUR 30,-

220 Volt, in Originalkoffer, Betriebsanleitung, Allgemeinzustand: stark beschädigt, defekt, ohne Zubehör, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 59 V

Wassertank

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

Baujahr 1968, orange lackierter Blechkörper, Füllstutzen mit Deckel, Schlauchanschluss, Fassungsvermögen ca. 1500 l, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Lackschäden, verbeult, ohne Gewähr für Dichtheit, Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 60 V

2 Batterie-Ladegeräte Batteryboy II/Telwin Dynamic 320

Vyvolávací cena:

EUR 20,-

lackierte Metallgehäuse, auf fahrbarem Gestell, teilweise mit Kabel und Klemmen, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Lackschäden, verbeult, ohne Gewähr für Funktion Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 61 V

2 Schmutzwasserpumpen (Kreiselpumpe) tlw. Rosenbauer

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

diverses Schlauchmaterial, Allgemeinzustand: stark beschädigt, defekt, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 62 V

Asphaltfugenschneider Wacker BFS 100

Vyvolávací cena:

EUR 50,-

1-Zylindermotor, integrierter Wassertank für Kühlflüssigkeit, Gestell auf Gummirädern, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Schneidwelle defekt, zerlegt, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 63 V

Kehraufsatzgerät Straßmayr KW 2100

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 1979, hydraulisch verstellbare Anbauplatte, 3 Stützräder, Arbeitsbreite ca. 2000 mm, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Hydraulikstempel undicht, Lackschäden, stark rostig, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 64 V

Randstreifenmähergerät Schmidt SRM

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

orange, Baujahr 1996, hydraulisch verstellbare Anbauplatte, Stützräder, Zapfwellenanschluss, Fernsteuerung, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Lackschäden, stark rostig, fehlen Teile, ohne Gewähr Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 65 V

Treibstoff-Zapfsäule Salzkotten/Konvolut ÖlstationAufroller

Vyvolávací cena:

EUR 150,-

lackierte Gehäuse, Baujahr 1979, für dünnflüssige Mineralöle, mit Schläuchen und Pistolen, Zapfsäulendurchflussmenge 40 l/min, Allgemeinzustand: stark beschädigt, Lackschäden, rostig, fehlen Teile, ohne Gewähr für Dichtheit Stmk. Landesreg.



Čís. Položky 66 V

KKW VW Golf VI Variant Trendline 1,6 TDI

Vyvolávací cena:

EUR 100,-

weiß, EZ 05/2011, Dieselmotor, Euro 5, 1598 ccm, 77 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio/CD, Klimaautomatik, ESP, usw. Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, Front Unfallschaden, Teile abgebaut, 1 Seitenscheibe gebrochen, Lichtkontrolllampe leuchtet, nicht fahrbereit, KM-Stand ca. 254.000 Wildbach- und Lawinenverbau (G924KM)



Čís. Položky 67 V

KKW Skoda Octavia Kombi 1,9 TDI 4 x 4

Vyvolávací cena:

EUR 300,-

weiß, EZ 04/2006, Dieselmotor, Euro 4, 1896 ccm, 77 kW, 5-türig, 5-sitzig, Typenschein, amtlich nicht überprüft, Radio/CD, Klimaanlage, 6 Gang, ESP, Alufelgen, usw., Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Heckschürze beschädigt, KM-Stand ca. 301.000 Wildbach- und Lawinenverbau (G517GH)



Čís. Položky 68 V

LKW Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4 x 4 LR

Vyvolávací cena:

EUR 1.200,-

weiß, EZ 11/2009, Dieselmotor, 2143 ccm, 120 kW, 2-türig, 3-sitzig, Einzelgenehmigung, Prüfgutachten gültig bis 11/2024, Radio/CD, Klimaanlage, 6 Gang, ASR, Reifengarnitur, Pritsche mit Alubordwänden und Rungen, Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Windschutzscheibe Steinschlägen, 1 Sitzpolster beschädigt, KM-Stand ca. 193.000 Wildbach- und Lawinenverbau (G884JI)



Čís. Položky 69 V

PKW Opel Zafira 1,7 CDTI

Vyvolávací cena:

EUR 200,-

grau, EZ 06/2010, Dieselmotor, Euro 4, 1686 ccm, 81 kW, 5-türig, 5-sitzig, Datenblatt, amtlich nicht überprüft, Radio/CD, Klimaanlage, 6 Gang, Tempomat, Alufelgeen, usw., Allgemeinzustand: starke Gebrauchsspuren, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, ohne Gewähr f. Verkehrs- und Betriebssicherheit, versteckte Mängel nicht ausgeschlossen, rostig, Lackschäden, verbeult, Heckschürze beschädigt, Scheinwerfergläser matt, Innenraum stark verunreinigt, Batterie leer, nicht fahrbereit, KM-Stand ca. 213.000, Zollamt (G361TV)



Čís. Položky 70 V

Werkzeugkoffer, 4-lagig, in Aluminiumtrolley,

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

bestehend aus: Ring- u. Gabelschlüsselsatz, Nussensatz mit Ratsche, Zangensatz, Kreuz- und Schlitzschraubenziehersatz, u. v. m., neuwertig, 2 Kofferschlüssel Zollamt Graz

Symbolfoto



Čís. Položky 71 V


Digitale Hitzepresse (Transferpresse),

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

empfohlener Temperaturbereich max. 250 Grad Celsius, Zeitsteuerung 0-999 Sekunden, teflonbeschichtete Heizplatten, 38 x 29 cm, 360 Grad schwenkbar, Zubehör für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, Leistung 1000 Watt, 220 Volt, digitale Kontrolleinheit mit akustischem Alarm, Beschreibung, in Originalkarton, ohne Gewähr f. Funktion und Komplettheit, nicht überprüft Zollamt Graz

Symbolfoto



Čís. Položky 72 V

3D Delta-Drucker "Chaokuo/ Technologies",

Vyvolávací cena:

EUR 80,-

max. Druckgeschwindigkeit 100 mm/Sekunde, empfohlene Extrudertemperatur 240 Grad Celsius, Anschluss SD-Karte oder USB, Dateidruckformat STL, G-Codes, für Windows und Mac, Gehäusegewicht 8,5 kg, 200/200/220 mm, 220 Volt, zerlegt, in Originalkarton, Anleitung, ohne Gewähr für Funktion und Komplettheit, nicht überprüft Zollamt Graz



Čís. Položky 73 V

Hydraulische Spindelpresse "Hilu HYS-K 125 W",

Vyvolávací cena:

EUR 2.500,-

Baujahr 1987, Spannung 380 Volt, Anschlussleistung 13 kW, lackiertes Gehäuse, Arbeitstisch 600 x 600 mm, Stößelhub 60 - 250 mm, Druckleistung 160 t (Arbeitsdruck ca. 140 t), Eigengewicht ca. 7 t, zzgl. Schaltkasten, Hydraulikaggregat und 2 Handschalter mit Fußtaster, (2800 x 1400 x 800 mm), intakt/Prüfplakette, Betriebsanleitung, Prüfbuch, Altersund Gebrauchsspuren, vor Inbetriebnahme vom Fachmann zu überprüfen Abholort LBS Mureck, Verlademöglich vor Ort unter telefonischer Voranmeldung ab September 2024 LBS Mureck